



Verbieden betreden dak van inzamelwagen

Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: Organisatorische maatregelen

Beschrijving van de maatregel

Het is strikt verboden om op het dak van de inzamelwagen te klimmen, omdat dit een onacceptabel gevaar op vallen van hoogte geeft. De inzamelwagen heeft immers geen veilige voorzieningen om veilig naar het dak te klimmen.

Het is daarom nodig om de oorzaak weg te nemen om op naar het dak van de wagen te klimmen.

Er zijn 2 situaties waarin het doen van een handeling op het voertuigdak nodig is, namelijk:

- uit de container gevallen afval van het dak verwijderen
- de beveiliging van de autolaadkraan resetten

Valt er bijvoorbeeld afval uit de container tijdens het hijsen, dan sluit de container wellicht niet goed. Preventief onderhoud kan dit voorkomen. Dit geldt ook voor de gevallen, waarin de beveiligingshandel van de kraan niet reageert, met als gevolg dat de kraan niet meer goed functioneert en de kraantrechterwagen niet kan rijden.

Wanneer er onderweg toch op het dak van de wagen gewerkt moet worden om een handeling te verrichten, dan moet er in ieder geval voor gezorgd worden dat dit op een veilige manier gebeurt. Een relatief gemakkelijke oplossing is het oproepen van een servicewagen die beschikt over een goedgekeurde ladder, zodat er in ieder geval een veilige klimvoorziening is.

Beoogd effect

Deze organisatorische maatregel beoogt ongevallen door het klimmen op het dak van de inzamelwagen te voorkomen.

Wet- en regelgeving

Artikel 3.16 Arbobesluit inzake Voorkomen valgevaar

Source URL: <https://arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/verbieden-betreden-dak-van-inzamelwagen>